

# исх N 062 А К Т - О Т Ч Е Т

СЕКРЕТНО  
экз N 3

О ПРОВЕДЕННЫХ ВОЕННЫХ СТРЕЛЬБАХ 2-м ТАНКОВЫМ БАТАЛЬОНОМ 33 ГВ.ТЧВР.  
ИЗ ТАНКОВ "Т-34" И "Т-34-85" ПО ТАНКУ "Т-6" ("ТИГР").


16 июня 1944 года.

1. Стрелял 2-й танковый батальон - командир батальона Гв. капитан ЧИРКОВ под руководством командира бригады Гв. полковника ФОН-МИЧЕВА в присутствии зам.ком. 10 Гв. УТК Гв. полковника ВЕЛОВА и начальника штаба 18 армии генерал - лейтенанта и старшего офицерского состава 18 армии.

2. Стрельба проводилась по немецкому танку типа ("ТИГР") на дистанциях 400-600-800 метров и 1300 метров.

3. На дистанции 600 метров 76 мм пушка ЗИС-5, снаряд бронебойный выпущено - 18, из них попаданий 16;  
Положение танка - борт

Схема пробоя танка.



### ОБЪЯСНЕНИЕ.

- № 1-2-3 в башню. Башня не пробита но большие вмятины.
- № 4-16 большие вмятины в борт.

4. Дистанция 400 метров 76 мм танковая пушка ЗИС-5, снаряд бронебойный, выпущено - 10 снарядов, из них попаданий - 10.  
Положение танка - борт.


ОБЪЯСНЕНИЕ: Цвет - красный, пробойные сквозные в борт танка, цвет синий - вмятины.

5. Дистанция 300 метров. 76 мм пушка ЗИС-5, снаряд подкалиберный, выпущено - 2, из них попаданий - 2,  
Положение танка - борт.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Цвет желтый № 1 нижний обреш башни, заклинение ее № 2 в маску. Пушка выведена из строя.

6. Дистанция 600 метров 85 мм пушка снаряд бронебойный, выпущено снарядов - 5, попаданий - 3, один ранит.  
Положение танка - борт лоб.

СХЕМА ПРОБОИ ТАНКА.



### ОБЪЯСНЕНИЕ.

№ 1-2-3-4 - сквозные и вышло 4 из смотровую щель механика - водителя. Снаряды разорвались внутри танка и танк воспламенился.




7. дистанция 1300 метров 85 мм пушка, снаряд бронебойный, выпущено снарядов - 4, пробоя - 3.

О Б " Я С Н Е Н И Е:

1. Все попадания (цвет - синий) вмятины.

8. дистанция 800 метров 85мм пушка, снаряд бронебойный, выпущено два снаряда, попадания - два, положение танка - борт.

СХЕМА ПОПАДАНИЙ.



О Б " Я С Н Е Н И Е.

1. Пробой № 1 сквозной, снаряд разорвался внутри танка;  
Пробой № 2 - сквозной, в верхней основной бортовой брони.

9. дистанция 1300 метров 85 мм пушка, снаряд бронебойный, выпущено снарядов - 3, попадания - 2. Положение танка - борт.

О Б " Я С Н Е Н И Е:

1. Попадание № 3 - сквозное, снаряд разорвался внутри танка.  
№ 4 - (цвет синий) - вмятина.

ВЫВОД:

1. Экипажи танков к стрельбе по танкам противника подготовлены хорошо.
2. Личный состав экипажей и присутствующие на стрельбе офицеры 18 армии на практике убедились, что для подготовленного танкиста "ТИГР" не страшен и может также гореть, как и другие танки противника.
3. Пробивная способность танка "Т-34-85" на дистанции 1000-1300 м. пробивает бортовую броню, а если не сквозные, так экипаж "ТИГР" также выходит из строя вследствие поражения осколками собственной брони и выходит из строя механизмы танка и прицельные приспособления.
4. Наиболее уязвимыми местами являются: ходовая часть, броня находящаяся за ней, бортовая броня танка и смотровая щель водителя.
5. Из танков "Т-34" 76 мм пушкой "ЗИС-5" танк "Т-6" ("ТИГР") пробивается с дистанции 400 метров при стрельбе в борт танка, а с дистанции более 400 метров - только вмятины от которых экипаж танка за частую выходит из строя.

КОМАНДИР 33 Гв. ТЧБР.  
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВРИГАДИ  
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК

КОМАНДИР 2-ГО ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА

33 Гв. ТЧБР.

ГВАРДИИ КАПИТАН

(КОМИЧЕВ)

(БАРАНОВ)

(ЧЕРНОВ).

отп 3 3кз

Директор 1-2 - Искандер  
из 6900.